

תאריך הדפסה: 01/12/25
תאריך אישור: 01/12/25 10:11

חזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתייה בע"מ
ת.ד. 1147
ענו העתיקה 24501

תעודת בדיקה SO25161689

אתר קליטה: ברלב

תאריך דוח: 01/12/25

מספר דגימות: 14

תאור דוגמאות (#): בית חולים שמאל הרופא-מים קרים

תאריך קליטה: 27/11/25

תאריך דיגום: 27/11/25

שם דוגם: לקוח- אסעד עבד אלהאדי - מי שתייה
רמה
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 13:00

תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: מי שתייה-מוסדות רפואה

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
מספר דגימה: SO25161689/1, נקודת דיגום: שמאל הרופא כניסה ראשית קרים NW00013844				
תיאור דוגמא: כניסה ראשית קרים				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.22	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/2, נקודת דיגום: שמאל הרופא יציאה ממאגר קרים NW00013845				
תיאור דוגמא: יציאה ממאגר קרים				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.18	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/3, נקודת דיגום: שמאל הרופא גמלון מבנה 5 NW00076030				
תיאור דוגמא: גמלון מבנה 35 מים קרים				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.48	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.30	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/4, נקודת דיגום: שמאל הרופא גמלון בין 2-109 רשת קרים NW00013851				
תיאור דוגמא: גמלון בין 2 ל-109 רשת קרים				
200		20		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.45	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.33	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/5, נקודת דיגום: שמאל הרופא גמלון 106 רשת קרים NW00013846				
תיאור דוגמא: גמלון 106 רשת קרים				
200		11		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.42	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.29	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/6, נקודת דיגום: שמאל הרופא מונשמים 106 כיור חדר 9 קרים NW00013856				
תיאור דוגמא: מונשמים 106 כיור חדר 9 קרים				
200		6		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.28	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/7, נקודת דיגום: שמאל הרופא סיעודי מורכב 1 כיור צד גדול קרים NW00013867				
תיאור דוגמא: סיעודי מורכב 1 צד קטן קרים (כיור קצה מזדרון שני מימין)				
200		1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.45	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.23	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/8, נקודת דיגום: שמאל הרופא- סיעודי מורכב מבנה 102 חדר 16 קרים NW00075366				
תיאור דוגמא: סיעודי מורכב מבנה 102 חדר 1 קרים				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.48	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.09	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/9, נקודת דיגום: שמאל הרופא שיקום 103 כיור חדר 18 קרים NW00044522				
תיאור דוגמא: סיעודי מורכב 103 חדר 9 קרים				

תאריך הדפסה: 01/12/25
תאריך אישור: 01/12/25 10:11

זן מרכז להדברה וחיטוי מי שתייה בע"מ
ת.ד. 1147
ענף העתיקה 24501

תעודת בדיקה SO25161689

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.45	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.23	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/10, נקודת דיגום: שומאל הרופא פנימית 105 כיור חדר 12 קרים NW00013871				
תיאור דוגמא: פנימית 105 חדר 12 קרים				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.43	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.60	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/11, נקודת דיגום: שומאל הרופא פנימית 107 כיור חדר 12 קרים NW00013859				
תיאור דוגמא: פנימית 107 חדר 12 קרים				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.41	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.50	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/12, נקודת דיגום: שומאל הרופא פנימית 109 חדר 10- קרים NW00044525				
תיאור דוגמא: פנימית 109 חדר 10 קרים				
200		3		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.42	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.25	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/13, נקודת דיגום: שומאל הרופא שיקום א מבנה 104 חדר-מים קרים NW00088318				
תיאור דוגמא: שיקום א' מבנה 104 חדר מס' 11 סקר מים קרים				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.43	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.27	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
מספר דגימה: SO25161689/14, נקודת דיגום: שומאל הרופא שיקום ב מבנה 104 חדר - מים קרים NW00088319				
תיאור דוגמא: שיקום ב' מבנה 104 חדר מס' 1 סקר מים קרים				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.45	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.19	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
5/12 חוזר	הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12	1,2	SM 9213E PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
5/12 חוזר	הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12		נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות
5/12 חוזר	הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12	1,2	SM 9215B,C,D כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
5/12 חוזר	הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12		ספירה כללית ב-1 מל
5/12 חוזר	הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12		עכירות-בדיקת שטח-לקוח
5/12 חוזר	הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12	1,2	SM 9222B MF קוליפורמים ב-100 מ"ל

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
2	בהכרת משרד הבריאות

הערות

<p>א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.</p> <p>ב. הבדיקות הן במסגרת הכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות (מסומנות בביאור 2 בטבלת אבטחת איכות בדוח זה).</p> <p>ג. תוצאות בדיקות מים ושפכים בהכרה ו/או בהסמכה יהיו תקפות רק במידה שנידגמו ע"י דיגום מוסמך.</p> <p>ד. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.</p> <p>ה. ההצגה על מידת ההתאמה לתקן אינה כוללת את אי הוודאות של הבדיקה.</p> <p>ו. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.</p> <p>ז. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.</p> <p>ח. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.</p> <p>ט. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.</p> <p>י. דיגום מזון וניקיון סביבת עבודה מבוזעים ע"י נהלי עבודה מסודרים אך אינם תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.</p> <p>יא. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.</p> <p>יב. הבדיקות מבוזעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.</p> <p>יג. נתונים שהתקבלו מהלקוח מומנים ב- (#)</p>
--

תאריך הדפסה: 01/12/25
תאריך אישור: 01/12/25 10:11

חזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתייה בע"מ
ת.ד. 1147
עכו העתיקה 24501

תעודת בדיקה SO25161689



פרח הגו
מעבדה מיקרוביאלית

**** סוף תעודה ****