

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011
דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)

בדיקה סביבתית תעסוקתית למתקן קרינה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גרות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג - 1992 ולפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם - 1980.

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870 , פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2 , באר יעקב
סוג מוסד: מרכז רפואי




סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

הממצאים וההמלצות להלן מתייחסים לכל המתקנים שברשימה המצורפת (אלא אם צוין אחרת במפורש)			
פרטי הבדיקה	נושא	מצב תקינות	ממצאים והמלצות
ת' לתיקון			
1	היתרים רשיונות וביקורות	תקין	המתקן נבדק בדיקה תקופתית בתאריך 01.02.2024
2	תוכנית בטיחות קרינה	תקין	תוכנית בטיחות קרינה עדכנית מאושרת ע"י מעבדה מוסמכת נשלחה למפקח עבודה אזורי
3	הדרכה וידע	תקין	צוות העובדים עברו הדרכה בבטיחות קרינה ביום הביקורת ע"י בודק מוסמך
4	בדיקות רפואיות	תקין	ל 3 העובדות יש להם פנקסי בריאות בתוקף
5	תיעוד מתקנים ומקורות	תקין	המתקנים נבדקו בבדיקה תקופתית
6	ממונה בטיחות קרינה	תקין	לממונה בטיחות קרינה יש אישור מינוי ממפקח עבודה אזורי
7	ניטור אישי	תקין	לא דווח השנה על רמות קרינה מעל רמת הרישום
8	התאמת המבנה לייעודו	תקין	קצבי הקרינה במתקנים עומדים בדרישת התקן
9	מכשור נטור	לא ישים	
10	סידורי פסולת רדיואקטיבית	לא ישים	
11	נוהלי עבודה	תקין	במתקן קיימים נוהלי עבודה עם מתקני קרינה 1,2
12	בקרת גישה, שילוט, סימון ואתראה	לקוי 1	ראה הערה צמוד למתקנים 1,2
13	אחסון וטיפול במקורות קרינה	תקין	מתקני הקרינה מאוחסנים כנדרש
14	רמות קרינה זיהום	תקין	נמדדו רמות קרינה ונמצאים צמוד למתקנים
15	בדיקות דליפה למקורות חתומים	לא ישים	
16	מיגון מעקב ובקרה	תקין	חלוקי העופרת נבדקו ושוקפו הנשה , תוצאות שמורות בקלסר בטיחות קרינה
17	רכב שינוע מקורות	לא ישים	

הערות מבצע הבדיקה ללקוח: אין הערות

*סימוכין: דוחות ממ"ג 96/23, 2528, 2322, 2358
תאריך הכנת הדוח: 04/02/2025 על פי תקנות הבטיחות בעבודה יש לבצע הבדיקה הבאה לא יאוחר מ - 02/02/2026
הבדיקה בוצעה באמצעות מנטר קרינה מסוג: atomtex 1123, כיוול: 20/03/2025

לקוי 1: ליקויים קלים. יש לתקנם עד הבדיקה הבאה. לקוי 2: ליקויים חמורים. יש לתקנם עד למועד שנקבע בדוח. לקוי 3: ליקויים קריטיים. אין להפעיל את המתקן עד לקבלת אישור הפעלה מהרשויות.
למנהל הבטיחות אין התנגדות למתן היתר או רישיון.

04/02/2025		מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס		שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס
09/02/2025		מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן		

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואית, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

רשימת המתקנים - הממצאים וההמלצות המיוחדות להם

מספר נספח: 1 מחלקה: מכון הדימות מבנה: 113 קומה: קרקע חדר: צילום 1 845

תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי מספר מכשיר: 2012/30

רשימת מקורות

מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם
צילום רנטגן רפואי	PHILIPS	242043	90	80.00 mAs


סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין

רמות קרינה
בוקי עמידה
רמות קרינה חלון פיקוד: 7.49uSv/h // מנת קרינה חלום פיקוד 4nSv
רמות קרינה חלק תחתון פיקוד: 3.89uSv/h
רמות קרינה דלת כניסה ראשי: 2.77uSv/h
רמות קרינה חדר מנהלת צמוד: 1.59uSv/h
רמות קרינה חדר המתנה: 1.21nSv/h
בוקרר שכיבה
רמות קרינה דלת כניסה ראשי: 2.96uSv/h
רמות קרינה חדר מנהלת: 0.51uSv/h
רמות קרינה חדר המתנה: 0.72nSv/h


הערה כללית

בקר גישה - לקוי 1
ממצא: אין מחזיר דלת אוטומטי בדלת כניסה לחדר צילום
המלצה: יש להתקין מחזיר דלת אוטומטי בדלת כניסה לחדר צילום
הערה:
לדברי רנטגנאית אחראית, מחזיר דלת אוטומטי מקשה עליהם את העבודה מכיוון שרוב המטופלים שלהם באים עם מיטות וכסאות ומחזיר דלת אוטומטי מקשה עוד יותר על ביצוע העבודה שלהם.

04/02/2025




מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס



שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס

09/02/2025



מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן

סיף ריי (safe ray)
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870 , פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2 , באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 2		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 113 קומה: קרקע חדר: צילום 2		846	
<p>תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי מספר מכשיר: 2012/8</p> <p>רשימת מקורות</p>					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
צילום רנטגן רפואי	PHILIPS	מכוסה	90	80.00 mAs	
<p>סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין</p> <p>רמות קרינה רמות קרינה חלון פיקוד: 24.1uSv/h // מנת קרינה חלון פיקוד 6nSv רמות קרינה חלק תחתון פיקוד: 11.4uSv/h רמות קרינה דלת כניסה ראשי: 1.53uSv/h רמות קרינה פרודור פנימי: 0.26uSv/h</p> <p>הערה כללית בקר גישה - לקוי 1 ממצא: אין מחזיר דלת אוטומטי בדלת כניסה לחדר צילום המלצה: יש להתקין מחזיר דלת אוטומטי בדלת כניסה לחדר צילום הערה: לדברי רנטגנאית אחראית, מחזיר דלת אוטומטי מקשה עליהם את העבודה מכיוון שרוב המטופלים שלהם באים עם מיטות וכסאות ומחזיר דלת אוטומטי מקשה עוד יותר על ביצוע העבודה שלהם .</p>					

04/02/2025		מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס		שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס
09/02/2025		מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן		

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il


מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי


סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכונות רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 3						מחלקה: מכון הדימות מבנה: 107 קומה: קרקע חדר: צילום רנטגן נייד 847					
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 2012/33											
רשימת מקורות											
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם							
צילום רנטגן רפואי נייד	SIEMENS MOBILETT XP ECO	554448	100	80.00 mAs							
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין											
רמות קרינה לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים											
הערה כללית במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה											

04/02/2025



מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס



שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס

09/02/2025



מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 4						מחלקה: מכון הדימות מבנה: 103 קומה: קרקע חדר: ביתן 103					
מספר: 848											
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 2012/31											
רשימת מקורות											
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם							
צילום רנטגן רפואי נייד	SIEMENSMobilett XP ECO	554498	100	80.00 mAs							
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין											
רמות קרינה: לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים											
הערה כללית: במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה											

04/02/2025		מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס		שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס
09/02/2025		מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן		

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 5		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 7 קומה: קרקע חדר: ביתן 7		849	
<p>תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 2012/37</p> <p>רשימת מקורות</p>					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
צילום רנטגן רפואי נייד	SIEMENSMobilett XP ECO	554908	100	80.00 mAs	
<p>סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין</p> <p>רמות קרינה: לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים</p> <p>הערה כללית: במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה</p>					

04/02/2025		מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס		שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס
09/02/2025		מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן		

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 6						מחלקה: מכון הדימות מבנה: 109 קומה: קרקע חדר: ביתן 109					
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 2012/34											
רשימת מקורות											
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם							
צילום רנטגן רפואי נייד	SIEMENSMobilett XP ECO	554413	100	80.00 mAs							
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין											
רמות קרינה: לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים											
הערה כללית: במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה											

04/02/2025		מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס		שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס
09/02/2025		מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן		

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il


מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי


סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 7	מחלקה: מכון הדימות מבנה: 2 קומה: קרקע חדר: ביתן: 2					851
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 2012/35						
רשימת מקורות						
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם		
ניידת צילום מדגם	SIEMENSMobilett XP ECO	554417	100	80.00 mAs		
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין						
רמות קרינה לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים						
הערה כללית: במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה						

04/02/2025



מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס



שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס

09/02/2025



מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן

סיף ריי (safe ray)

מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק


מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקבטלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

סוג מוסד: מרכז רפואי


סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 8	מחלקה: מכון הדימות מבנה: 1 קומה: קרקע חדר: ביתן 1					852
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 2012/38						
רשימת מקורות						
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם		
ניידת צילום מדגם	SIEMEN SMobilett XP ECO	554849	100	80.00 mAs		
סטאטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין						
רמות קרינה: לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים						
הערה כללית: במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה						

04/02/2025



מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס



שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס

09/02/2025



מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il


מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי


סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכונות רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 9	מחלקה: מכון הדימות מבנה: 106 קומה: קרקע חדר: ביתן 106					853
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 2012/29						
רשימת מקורות						
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם		
ניידת צילום מדגם Practix 160	PHILIPS	13/259	125	200.00 mAs		
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין						
רמות קרינה לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים						
הערה כללית: במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה						

04/02/2025



מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס



שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס

09/02/2025



מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 10						מחלקה: מכון הדימות מבנה: 105 קומה: קרקע חדר: ביתן 105						854					
<p>תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 2012/32</p> <p>רשימת מקורות</p>																	
מקור		יצרן		מספר שפופרת		מתח (kV)		זרם									
צילום רנטגן רפואי נייד		SIEMEN SMobilett XP ECO		554500		100		80.00 mAs									
<p>סטאטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: לא ישים</p> <p>רמות קרינה: לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים</p> <p>הערה כללית: במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה</p>																	

04/02/2025		מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס		שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס
09/02/2025		מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן		

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il


מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי


סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 11		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 108 קומה: קרקע חדר: ביתן 11		855	
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 2012/36					
רשימת מקורות					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
צילום רנטגן רפואי נייד	SIEMENS Mobilett XP ECO	554506	100	80.00 mAs	
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין					
רמות קרינה לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים					
הערה כללית במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה					

04/02/2025



מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס



שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס

09/02/2025



מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכונות רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 12		מחלקה: מכון הדימות מבנה: ביתן 4 קומה: קרקע חדר: ביתן 4		2117	
<p>תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: צילום רנטגן רפואי נייד מספר מכשיר: 201239</p> <p>רשימת מקורות</p>					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
צילום רנטגן רפואי נייד	SIEMENS MOBILETT XPECO	13077	100	80.00 mAs	
<p>סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין רמות קרינה לא נמדדו רמות קרינה, שאר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים</p> <p>הערה כללית: במתקן קיימים אמצעי מיגון: חלוק עופרת בעובי 0.5 מ"מ נוהלי בטיחות קרינה</p>					

04/02/2025		מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס		שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס
09/02/2025		מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן		

סיף ריי (safe ray)
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון נוסף: 054-4475281 פקס: 04-6991011




דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכונות רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

04/02/2025		מנהל מעבדה מאשר: עזמי ח'מיס		שם בודק מוסמך: עזמי ח'מיס
09/02/2025		מאשר גוף הבקרה: דוד בנממן		