

חזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתייה בע"מ  
ת.ד. 1147  
ענו העתיקה 24501

תאריך הדפסה: 04/02/25  
תאריך אישור: 04/02/25 07:43

**תעודת בדיקה SO25013798**

אתר קליטה: ברלב

תאריך דוח: 04/02/25

מספר דגימות: 14

תאור דוגמאות (#): בית חולים שמאל הרופא-באר יעקב-מים קרים

תאריך קליטה: 30/01/25

תאריך דיגום: 30/01/25

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: מי שתייה-מוסדות רפואה

שם דוגם: לקוח- ג'וני אמסלם 4070  
שעת דיגום: 10:00  
שעת הגעה: 13:50

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
<b>מספר דגימה: SO25013798/1, נקודת דיגום: שמאל הרופא כניסה ראשית קרים NW00013844</b>				
<b>תיאור דוגמא: כניסה ראשית קרים</b>				
200		1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.30	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.37	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/2, נקודת דיגום: שמאל הרופא יציאה ממאגר קרים NW00013845</b>				
<b>תיאור דוגמא: יציאה ממאגר קרים</b>				
200		14		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.28	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/3, נקודת דיגום: שמאל הרופא גמלון מבנה 5 NW00076030</b>				
<b>תיאור דוגמא: גמלון מבנה 35 מים קרים</b>				
200		5		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.31	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/4, נקודת דיגום: שמאל הרופא גמלון בין 109-2 רשת קרים NW00013851</b>				
<b>תיאור דוגמא: גמלון בין 2 ל-109 רשת קרים</b>				
200		3		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.32	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/5, נקודת דיגום: שמאל הרופא גמלון 106 רשת קרים NW00013846</b>				
<b>תיאור דוגמא: גמלון 106 רשת קרים</b>				
200		4		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.30	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/6, נקודת דיגום: שמאל הרופא מונשמים 106 כיור חדר 9 קרים NW00013856</b>				
<b>תיאור דוגמא: מונשמים 106 כיור חדר 9 קרים</b>				
200		1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.40	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.27	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/7, נקודת דיגום: שמאל הרופא סיעודי מורכב 1 כיור צד גדול קרים NW00013867</b>				
<b>תיאור דוגמא: סיעודי מורכב 1 צד קטן קרים (כיור קצה מזדרון שני מימין)</b>				
200		22		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.32	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/8, נקודת דיגום: שמאל הרופא- סיעודי מורכב מבנה 102 חדר 16 קרים NW00075366</b>				
<b>תיאור דוגמא: סיעודי מורכב מבנה 102 חדר 1 קרים</b>				
200		2		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.35	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/9, נקודת דיגום: שמאל הרופא שיקום 103 כיור חדר 18 קרים NW00044522</b>				
<b>תיאור דוגמא: סיעודי מורכב 103 חדר 9 קרים</b>				

תאריך הדפסה: 04/02/25  
תאריך אישור: 04/02/25 07:43

זמן מרכז להדברה וחיטוי מי שתייה בע"מ  
ת.ד. 1147  
ענף העתיקה 24501

**תעודת בדיקה SO25013798**

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
200		1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.22	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/10, נקודת דיגום: שומאל הרופא פנימית 105 כיור חדר 12 קרים NW00013871</b>				
<b>תיאור דוגמא: פנימית 105 חדר 12 קרים</b>				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.29	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/11, נקודת דיגום: שומאל הרופא פנימית 107 כיור חדר 12 קרים NW00013859</b>				
<b>תיאור דוגמא: פנימית 107 חדר 12 קרים</b>				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.33	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/12, נקודת דיגום: שומאל הרופא פנימית 109 חדר 10- קרים NW00044525</b>				
<b>תיאור דוגמא: פנימית 109 חדר 10 קרים</b>				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.29	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/13, נקודת דיגום:</b>				
<b>תיאור דוגמא: שיקום א' מבנה 104 חדר מס' 1 סקר מים קרים</b>				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.24	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
<b>מספר דגימה: SO25013798/14, נקודת דיגום:</b>				
<b>תיאור דוגמא: שיקום ב' מבנה 104 חדר מס' 10 סקר מים קרים</b>				
200		< 1		ספירה כללית ב-1 מל
<1		< 1	per 100 ml	קוליפורמים ב-100 מ"ל
<1		< 1	per 100 ml	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
0.5	0.2	0.50	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.29	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח

**אבטחת איכות**

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
5/12 חוזר המים - פרק המים	1,2	SM 9213E	PS.AERUGINOSA-IN 100 MI
הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12			כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12	1,2	SM 9215B, C, D	ספירה כללית ב-1 מל
הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12			עכירות-בדיקת שטח-לקוח
הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12	1,2	SM 9222B MF	קוליפורמים ב-100 מ"ל

**ביאורים לבדיקות**

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
2 בהכרת משרד הבריאות

**הערות**

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות (מסומנות בביאור 2 בטבלת אבטחת איכות בדוח זה).
- ג. תוצאות בדיקות מים ושפכים בהכרה ו/או בהסמכה יהיו תקפות רק במידה שדגמנו ע"י דוגמם מסומן.
- ד. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ה. ההצהרה על מידת ההתאמה לתקן אינה כוללת את אי הוודאות של הבדיקה.
- ו. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ז. הדיוגם נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ח. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ט. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- י. דיוגם מזון וניקיון סביבת עבודה מבוצעים ע"י נוהלי עבודה מסודרים אך אינם תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- יא. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- יב. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.
- יג. נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב- (#)

תאריך הדפסה: 04/02/25  
תאריך אישור: 04/02/25 07:43

חזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתיה בע"מ  
ת.ד. 1147  
עכו העתיקה 24501

**תעודת בדיקה SO25013798**



פרח הנו  
מעבדה מיקרוביאלית

**\*\* סוף תעודה \*\***