

תעודת בדיקה SO25013744

אתר קליטה: ברלב

תאריך דוח: 04/02/25

מספר דגימות: 14

תאור דוגמאות (#): בית חולים שמאל הרופא-באר יעקב-מים חמים

תאריך קליטה: 30/01/25

תאריך דיגום: 30/01/25

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: מים חמים-מוסדות רפואה

שם דוגם: לקוח- ג'וני אמסלם 4070
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 13:50

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
מספר דגימה: SO25013744/1, נקודת דיגום: שמאל הרופא מונשמים 106 ראש מקלחת חדר 9 חמים NW00013868				
תיאור דוגמא: מונשמים 106 ראש מקלחת חדר 9 חמים				
200		< 1	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.8	0.1	0.13	mg/L	כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח
1		0.57	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
	55	58.0	°C	טמפ' המים
מספר דגימה: SO25013744/2, נקודת דיגום: שמאל הרופא סיעודי מורכב 1 ראש מקלחת צד גדול חמים NW00013852				
תיאור דוגמא: סיעודי מורכב 1 צד קטן חמים (כיר קצה מזרון שני מימין)				
200		< 1	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.8	0.1	0.15	mg/L	כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח
1		0.55	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
	55	60.0	°C	טמפ' המים
מספר דגימה: SO25013744/3, נקודת דיגום: שמאל הרופא-ורכב 2 צד גדול חמים (מקלחת קצה מזרון שני מימין) NW00075368				
תיאור דוגמא: סיעודי מורכב מבנה 102 חדר 1 חמים				
200		< 1	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.8	0.1	0.14	mg/L	כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח
1		0.57	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
	55	58.0	°C	טמפ' המים
מספר דגימה: SO25013744/4, נקודת דיגום: שיקום 103 חדר 18 חמים NW00035296				
תיאור דוגמא: סיעודי מורכב מבנה 103 חדר 9 חמים				
200		< 1	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.8	0.1	0.14	mg/L	כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח
1		0.56	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
	55	61.0	°C	טמפ' המים
מספר דגימה: SO25013744/5, נקודת דיגום: שמאל הרופא פנימית 105 ראש מקלחת חדר 12 חמים NW00013861				
תיאור דוגמא: פנימית סיעודי מורכב 105 חדר 12 חמים				
200		< 1	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.8	0.1	0.16	mg/L	כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח
1		0.58	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
	55	60.0	°C	טמפ' המים
מספר דגימה: SO25013744/6, נקודת דיגום: שמאל הרופא פנימית 107 ראש מקלחת חדר 12 חמים NW00013870				
תיאור דוגמא: פנימית 107 חדר 12 חמים				
200		2	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.8	0.1	0.16	mg/L	כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח
1		0.59	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
	55	57.0	°C	טמפ' המים
מספר דגימה: SO25013744/7, נקודת דיגום: שמאל הרופא פנימית 109 ראש מקלחת חדר 10 חמים NW00013872				
תיאור דוגמא: פנימית 109 חדר 10 חמים				
200		1	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.8	0.1	0.14	mg/L	כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח
1		0.53	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
	55	60.0	°C	טמפ' המים
מספר דגימה: SO25013744/8, נקודת דיגום: שמאל הרופא מקלחת עובדים אקראי חמים NW00076031				
תיאור דוגמא: מקלחת עובדים אקראי חמים				
200		1	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.5		0.10	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.63	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
	55	64.0	°C	טמפ' המים
מספר דגימה: SO25013744/9, נקודת דיגום:				
תיאור דוגמא: שיקום א' מחלקה (מבנה 104) חדר מס' 1 סקר מים חמים				
200		12	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.5		0.10	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
1		0.56	NTU	עכירות-בדיקת שטח-לקוח
	55	57.0	°C	טמפ' המים
מספר דגימה: SO25013744/10, נקודת דיגום:				
תיאור דוגמא: שיקום ב' מחלקה (מבנה 104) חדר מס' 10 סקר מים חמים				
200		1	mg/L	ספירה כללית ב-1 מל
0.5		0.10	mg/L	כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח

תאריך הדפסה: 04/02/25
תאריך אישור: 04/02/25 11:52

חזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתייה בע"מ
ת.ד. 1147
ענו העתיקה 24501

תעודת בדיקה SO25013744

תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
1	55	0.54 56.0	NTU °C	עכירות-בדיקת שטח-לקוח טמפל' המים
מספר דגימה: SO25013744/11, נקודת דיגום: שמואל הרופא קו מחלק קצר חמים NW00070989				
תיאור דוגמא: קו אספקה קצר חמים				
200 0.8 1	0.1	< 1 0.19 0.51 63.0	mg/L NTU °C	ספירה כללית ב-1 מל כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח עכירות-בדיקת שטח-לקוח טמפל' המים
מספר דגימה: SO25013744/12, נקודת דיגום: שמואל הרופא קו חוזר ארוך חמים NW00013863				
תיאור דוגמא: קו חזרה חמים חוזרים ארוך				
200 0.8 1	0.1	< 1 0.13 0.59 58.0	mg/L NTU °C	ספירה כללית ב-1 מל כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח עכירות-בדיקת שטח-לקוח טמפל' המים
מספר דגימה: SO25013744/13, נקודת דיגום: שמואל הרופא ו חוזר קצר חמים NW00013864				
תיאור דוגמא: קו חזרה חמים חוזרים קצר				
200 0.8 1	0.1	< 1 0.13 0.61 57.0	mg/L NTU °C	ספירה כללית ב-1 מל כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח עכירות-בדיקת שטח-לקוח טמפל' המים
מספר דגימה: SO25013744/14, נקודת דיגום:				
תיאור דוגמא: מקלחת עובדים מכן 104				
200 0.5 1	55	< 1 0.10 0.57 58.0	mg/L NTU °C	ספירה כללית ב-1 מל כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח עכירות-בדיקת שטח-לקוח טמפל' המים

אבטחת איכות


תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
9.2022	הנחיות משרד הבריאות למניעת ליגיונלה	SM 2550	טמפל' המים
7262	תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה) התשע"ג-2013 (קובץ התקנות 7262)		כלור דיאוקסיד-מבוצע על ידי לקוח
7262	תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה) התשע"ג-2013 (קובץ התקנות 7262)		כלור חופשי-בדיקת שטח-לקוח
5/12	הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12	SM 9215B,C,D	ספירה כללית ב-1 מל
5/12	הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים- פרק המים - חוזר 5/12		עכירות-בדיקת שטח-לקוח

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
2	בהכרת משרד הבריאות

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
 ב. הבדיקות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות (מסומנות בביאור 2 בטבלת אבטחת איכות בדוח זה).
 ג. תוצאות בדיקות מים ושפכים בהכרה ו/או בהסמכה יהיו תקפות רק במידה שדגמו ע"י דוגם מוסמך.
 ד. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
 ה. ההצגה על מידת ההתאמה לתקן אינה כוללת את אי הוודאות של הבדיקה.
 ו. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 ז. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
 ח. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
 ט. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
 י. דיגום מזון ופיקוח סביבת עבודה מבוצעים ע"י נהלי עבודה מסודרים אך אינם תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 יא. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 יב. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.
 יג. נתונים שהתקבלו מהלקוח מוסמכים ב- (#)


עיוב נבואני
מעבדת מיקרוביולוגיה

**** סוף תעודה ****