

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)

בדיקה סביבתית תעסוקתית למתקן קרינה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג - 1992 ולפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם - 1980.

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

הממצאים וההמלצות להלן מתייחסים לכל המתקנים שברשימה המצורפת (אלא אם צויין אחרת במפורש)

ת' לתיקון	נושא	מצב תקינות	ממצאים והמלצות
1	היתרים רשימות וביקורות	תקין	היתר ממשד הבריאות. הביקורת הקודמת של מעבדה מוסמכת נערכה ב-2/02/25 ע"י מעבדת 'סייף-ריי'.
2	תוכנית בטיחות קרינה	תקין	תכנית בטיחות הקרינה מאושרת. העתק שלה הועבר למפקח עבודה איזורי.
3	הדרכה וידע	תקין	הדרכות ניתנו בפברואר 2026 עבור כלל 3 עובדות הקרינה של המוסד.
4	בדיקות רפואיות	תקין	כלל 3 עובדות הקרינה ביצעו בשנה האחרונה.
5	תיעוד מתקנים ומקורות	תקין	
6	ממונה בטיחות קרינה	תקין	קיים אישור מינוי ממפקח עבודה איזורי עבור ממונה בטיחות הקרינה במקום.
7	ניטור אישי	תקין	עובדות הקרינה במקום עונדות תגי חזה. כלל תוצאות קריאות התגים שנתקבלו בשנה האחרונה, נמצאו מתחת לרמת הרישום.
8	התאמת המבנה לייעודו	תקין	ראה פירוט בצמוד למתקנים מס' 1-2 המופיעים בנספח שלהלן.
9	מכשור נטור	לא ישים	בעיסוק עם מתקנים מהסוגים שמופיעים בנספח שלהלן, לא נדרש להצטייד במכשור לניטור קרינה.
10	סידורי פסולת רדיואקטיבית	לא ישים	
11	נהלי עבודה	תקין	נהלי בטיחות מוצגים בעמדת ההפעלה של המתקנים הקבועים המופיעים בנספח שלהלן, ועל גבי ניידות הצילום המופיעות גם הן בנספח שלהלן.
12	בקרת גישה, שילוט, סימון ואתראה	תקין	ראה פירוט בצמוד למתקנים מס' 1-2 המופיעים בנספח שלהלן.
13	אחסון וטיפול במקורות קרינה	תקין	
14	רמות קרינה וזיהום	תקין	ראה פירוט בצמוד למתקנים המופיעים בנספח שלהלן.
15	בדיקות דליפה למקורות חתומים	לא ישים	
16	מיגון מעקב ובקרה	תקין	בהתאם לרמת הפעילות של המתקנים כפי שהייתה ביום הבדיקה, ע"ס רמות הקרינה שנמדדו המיגון במקום הינו מספק. בדיקות לסינרי העופרת מבוצעת אחת לשנה. הבדיקה האחרונה נערכה בפברואר 2026. קיים תיעוד על כך.
17	רכב שינוע מקורות	לא ישים	

הערות מבצע הבדיקה ללקוח:

ככלל, קיימת הקפדה נאותה על כללי הבטיחות בעבודה עם קרינה מייננת.

*סימוכין: דוחות ממ"ג 2358, 2322, 2528, 96/23

תאריך הכנת הדוח: 03/02/2026 על פי תקנות הבטיחות בעבודה יש לבצע הבדיקה הבאה לא יאוחר מ- 02/02/2027

הבדיקה בוצעה באמצעות מנטר קרינה מסוג: Atomtex, כיל: 06/02/2026

לקוי 1: ליקויים קלים. יש לתקנם עד הבדיקה הבאה. לקוי 2: ליקויים חמורים. יש לתקנם עד למועד שנקבע בדוח. לקוי 3: ליקויים קריטיים. אין להפעיל את המתקן עד לקבלת אישור הפעלה מהרשויות.

למנהל הבטיחות אין התנגדות למתן היתר או רישיון.

08/02/2026	מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר	שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר
17/02/2026	מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין	

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

רשימת המתקנים - הממצאים וההמלצות המיוחדות להם						
מספר נספח:	1	מחלקה: מכון הדימות מבנה: 113 קומה: קרקע חדר: צילום 1				845
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/30						
רשימת מקורות						
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם		
מכשיר צילום מדגם Digital Diagnost	PHILIPS	242043	90	100.00 mAs		
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין						
הערה כללית						
<p>מנת הקרינה שנמדדה בעמדת ההפעלה הינה עד 2nSv לצילום והינה תקינה (קצב המנה שנמדד באותה הנקודה הינו עד 5.1µSv/hr). מנות הקרינה שנמדדו בשאר האיזורים מסביב לחדר, נמצאו תקינות ומופיעות להלן:</p> <p>א. בעמדת ההפעלה של חדר הצילום השכן - 1nSv (קצב המנה 1.16µSv/hr).</p> <p>ב. בדלת כניסת המטופל - <1nSv (קצב המנה משתווה לרקע [כ-60nSv/hr]).</p> <p>ג. במשרד דימותנית ראשית הסמוך - <1nSv (קצב המנה משתווה לרקע).</p> <p>דלת הכניסה המובילה אל החדר מצוידת בידית עיוורת.</p> <p>מעל לדלת כניסת המטופל אל החדר מוצבת מנורת התרעה אדומה, הדולקת באופן קבוע משך כל זמן שמוזן מתח למכשיר.</p> <p>על גבי הדלת הנ"ל מוצב שילוט אזהרה להתרעה מקרינה.</p>						

08/02/2026		מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר		שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר
17/02/2026		מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין		

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 2		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 113 קומה: קרקע חדר: צילום 2		846	
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/8					
רשימת מקורות					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
מכשיר צילום מדגם Bucky Diagnost	PHILIPS	מכוסה	90	100.00 mAs	
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין					
הערה כללית					
<p>מנת הקרינה שנמדדה בעמדת ההפעלה הינה עד 4nSv לצילום והינה תקינה (קצב המנה שנמדד באותה הנקודה הינו עד 14.7µSv/hr). מנות הקרינה שנמדדו בשאר האיזורים מסביב לחדר, נמצאו תקינות ומופיעות להלן:</p> <p>א. בעמדת ההפעלה של חדר הצילום השכן - 1nSv (קצב המנה 0.82µSv/hr).</p> <p>ב. בדלת כניסת המטופל - 1nSv (קצב המנה 0.8µSv/hr).</p> <p>ג. בחדר הניקיון הסמוך - <1nSv (קצב המנה 154nSv/hr).</p> <p>דלת הכניסה המובילה אל החדר מצוידת במחזיר דלת וידית עיוורת. מעל לדלת כניסת המטופל אל החדר מוצבת מנורת התרעה אדומה, הדולקת באופן קבוע משך כל זמן שמוזן מתח למכשיר. על גבי הדלת הנ"ל מוצב שילוט אזהרה להתרעה מקרינה.</p>					

08/02/2026		מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר		שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר
17/02/2026		מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין		

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 3		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 113 קומה: קרקע		847	
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/33					
רשימת מקורות					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
ניידת צילום מדגם Mobilett XP ECO	SIEMENS	554448	90	100.00 mAs	
סטאטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין					
רמות קרינה לא נמדדו.					
הערה כללית: כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת נלקח מהמחלקה, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות). ככלל הניידת אינה בשימוש, ורק מצוייה באחסנה נכון ליום הביקורת.					

08/02/2026



מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר



שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר

17/02/2026



מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואית, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 4		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 103 קומה: קרקע		848	
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/31					
רשימת מקורות					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
ניידת צילום מדגם Mobilett XP ECO	SIEMENS	554498	90	100.00 mAs	
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין					
רמות קרינה לא נמדדו.					
הערה כללית כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות).					

08/02/2026



מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר



שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר

17/02/2026



מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870 , פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2 , באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואית, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 5		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 102 קומה: קרקע		849	
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/37					
רשימת מקורות					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
ניידת צילום מדגם Mobilett XP ECO	SIEMENS	554908	90	100.00 mAs	
סטאטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין					
רמות קרינה לא נמדדו.					
הערה כללית כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות).					

08/02/2026



מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר



שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר

17/02/2026



מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870 , פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2 , באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 6		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 109 קומה: קרקע		850	
<p>תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/34</p> <p>רשימת מקורות</p>					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
ניידת צילום מדגם Mobilett XP ECO	SIEMENS	554413	90	100.00 mAs	
<p>סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין רמות קרינה לא נמדדו. הערה כללית: כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות).</p>					

08/02/2026		מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר		שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר
17/02/2026		מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין		

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 7		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 113 קומה: קרקע		851	
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/35					
רשימת מקורות					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
ניידת צילום מדגם Mobilett XP ECO	SIEMENS	554417	90	100.00 mAs	
סטאטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין					
רמות קרינה לא נמדדו.					
הערה כללית: כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת נלקח מהמחלקה, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות). ככלל הניידת אינה בשימוש, ורק מצוייה באחסנה נכון ליום הביקורת.					

08/02/2026



מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר



שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר

17/02/2026



מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870 , פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2 , באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 8		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 1 קומה: קרקע		852	
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/38 רשימת מקורות					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
ניידת צילום מדגם Mobilett XP ECO	SIEMENS	554849	90	100.00 mAs	
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין רמות קרינה לא נמדדו. הערה כללית: כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות).					

08/02/2026



מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר



שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר

17/02/2026



מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870 , פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2 , באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואית, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 9		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 106 קומה: קרקע		853	
<p>תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/29</p> <p>רשימת מקורות</p>					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
ניידת צילום מדגם Practix 160	PHILIPS	13/259	90	100.00 mAs	
<p>סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין רמות קרינה לא נמדדו. הערה כללית כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות).</p>					

08/02/2026



מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר



שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר

17/02/2026



מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)




ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870 , פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2 , באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 10		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 105 קומה: קרקע		854	
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/32 רשימת מקורות					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
ניידת צילום מדגם Mobilett XP ECO	SIEMENS	554500	90	100.00 mAs	
סטאטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין רמות קרינה לא נמדדו. הערה כללית: כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות).					

08/02/2026		מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר		שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר
17/02/2026		מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין		

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870 , פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2 , באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 11		מחלקה: מכון הדימות מבנה: 107 קומה: קרקע		855	
תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/36					
רשימת מקורות					
מקור	יצרן	מספר שפופרת	מתח (kV)	זרם	
ניידת צילום מדגם Mobilett XP ECO	SIEMENS	554506	90	100.00 mAs	
סטטוס מתקן: תקין עובד קרינה: תקין ניטור אישי: תקין					
רמות קרינה לא נמדדו.					
הערה כללית כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות).					

08/02/2026

מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר

שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר

17/02/2026

מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
 מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת (*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
 טלפון: 08-9258870 , פקס: 08-9258748
 מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
 כתובת: רחוב הבנים מס' 2 , באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכוונת רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

מספר נספח: 12						מחלקה: מכון הדימות מבנה: שיקום קומה: קרקע						2117					
<p>תאור המתקן: מכשיר רנטגן רפואי מטרת המתקן: איבחון רפואי מספר מכשיר: 2012/39</p> <p>רשימת מקורות</p>																	
מקור		יצרן		מספר שפופרת		מתח (kV)		זרם									
ניידת צילום מדגם Mobilett XP ECO		SIEMENS		556153		90		100.00 mAs									
סטאטוס מתקן: תקין						עובד קרינה: תקין						ניטור אישי: תקין					
רמות קרינה						לא נמדדו.											
הערה כללית						כל יתר הפרמטרים נבדקו ונמצאו תקינים (סינר עופרת, כבל ארוך לפחות כ-2 מ', נהלי בטיחות).											

08/02/2026



מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר



שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר

17/02/2026



מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין

טבת - בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ
מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
טלפון: 08-9298580 נוסף: 08-9287212 פקס: 08-9298579

דוח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת(*)

ממונה בטיחות קרינה: אסמרו יצחק
טלפון: 08-9258870, פקס: 08-9258748
מייל: asmaru.yitzchak@moh.gov.il

מפעל/מוסד: המרכז הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא
כתובת: רחוב הבנים מס' 2, באר יעקב

סוג מוסד: מרכז רפואי

סוג בדיקה: תקופתית, סוג דו"ח: מכונות רנטגן רפואיות, - מס' עובדי קרינה: 3, מס' מתקנים שנבדקו: 12 מתוך: 12 פעילים

08/02/2026

מנהל מעבדה מאשר: יואב שלזינגר

שם בודק מוסמך: יואב שלזינגר

17/02/2026

מאשר גוף הבקרה: רועי גורנשטיין